



ชื่อลำนํ้า asas

เป็นสาขาของแม่นํ้า saas

ประเภทลำนํ้า ลำห้วย

วันที่สำรวจ 5 มิถุนายน 2568

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ห้วยรากไม้

ตำบล สบป่าด

อำเภอ แม่เมาะ

จังหวัด ลำปาง

พิกัดเริ่มปัญหา					พิกัดสิ้นสุดปัญหา									
X(UTM)	16		Y(UTM)	11	X(UTM)	16		Y(UTM)	11					
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา				กว้าง (เมตร)			ลึก (เมตร)		ความชันตลิ่ง					
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา				2323			3223		assasa					
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา				232323			2323		saas					
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา														
- ทางน้ำเปิด				2323			2323		assaas					
- สะพาน				-			-		ความยาวช่องตอม่อ		-	เมตร		
									จำนวนตอม่อ		-	ช่อง		
- กรณีท่อลอด		ท่อกลม		เส้นผ่านศูนย์กลาง		-	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนท่อ		-	ช่อง
		ท่อเหลี่ยม		กว้าง	-	เมตร	สูง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนท่อ	-
- อื่นๆ				-										
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา				232323			2323		asasas					

ความยาวของช่วงลำนํ้าที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร

การตาดผิวของลำนํ้า ดาดผิว

วัสดุที่ใช้ตาดผิวของลำนํ้า asassa

ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ น้อย

ความถี่ที่เกิดความเสียหาย มากกว่า 4 ปีครั้ง

ระดับความเสี่ยง น้อย

สาเหตุของการกีดขวางลำนํ้า

- > โดยธรรมชาติ ตลิ่งพังการกัดเซาะ
 - > โดยมนุษย์ จาก สิ่งปลูกสร้างเป็นของส่วนบุคคล : เป็นส่วนอาคาร 0 หลัง ร้ว 0 หลัง อื่นๆ saasas
- ระบบสาธารณูปโภค: ถนนขวางทางน้ำ
สิ่งปลูก

ระดับการกีดขวาง น้อย คิดเป็น 1-30%

หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข saasas

โดยวิธี พ้องร้อง ผลการดำเนินการ ได้ผลดีสามารถแก้ไขปัญห

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญห

สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ	แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญห
-	ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา A = - ตารางกิโลเมตร L0 = - กิโลเมตร H = - เมตร C = - tc = - ชั่วโมง l = - มิลลิเมตร/ชั่วโมง อัตราการไหลสูงสุด = - ลบ.ม./วินาที Return period = - ปี
	-
รูปภาพประกอบ	