



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM010801401

ชื่อฝาย อ่างแก้มมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อลำน้ำ ห้วยแก้ว ลำน้ำสาขาของ คลองแม่ข้า/ปิง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 29 เม.ย. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ใหม่หลังมอ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2538 อายุฝาย 30 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลเมืองสุเทพ ออกแบบเอง

พิกัดฝาย			
X(UTM)	494629	Y(UTM)	2079724

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายสันกว้าง	ความสูงสันฝาย : 2.0 เมตร	ความยาวสันฝาย : 40.0 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : ไม่มี	ชนิดบานประตู : -	ขนาด (กว้าง*สูง) : -	จำนวน : - ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีมาก	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีมาก
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ		สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
	<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 8.81 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 18.34 กิโลเมตร</p> <p>LC = 9.17 กิโลเมตร</p> <p>H = 1240 เมตร</p> <p>s = 0.07</p> <p>c = 0.5</p> <p>I = 56.84 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 69.63 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ฝายคอนกรีตก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 มีอายุ 30 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ส่วนพื้นมองไม่เห็น ลาดด้านข้างไม่มีความเสียหายใช้งานได้ปกติ ส่วนเหนือน้ำ : ส่วนพื้นมองไม่เห็น ลาดด้านข้างไม่มีความเสียหายใช้งานได้ปกติ ส่วนควบคุมน้ำ : สันฝาย กำแพงข้าง ใช้งานได้ปกติไม่มีความเสียหายจากการแตกร้าว หรือการรั่วซึมจากน้ำกัดเซาะ ส่วนท้ายน้ำ : ใช้งานได้ปกติ ไม่มีความเสียหาย ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มีความเสียหายจากการแตกร้าว ท่อตัว เคลื่อนตัว ยังใช้งานได้ดี ระบบส่งน้ำ : ไม่มีระบบส่งน้ำ</p> <p>มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ตะกอนหน้าฝายสะสมปริมาณมาก หมายเหตุ : วัชพืช ผักตบและพืชผิวน้ำ และตะกอนสะสมปริมาณมาก</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>ฝายตั้งอยู่บริเวณอ่างแก้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นฝายกันล้นลำห้วยแก้ว ยังมีสภาพแข็งแรง แต่มีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น ทั้งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ</p> <p>ควรมีการวางมาตรการขุดลอกและกำจัดวัชพืชด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม</p>