



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM010900501

ชื่อฝาย หน้าป่าบ้านดอนปิน ชื่อลำน้ำ แม่เหียง ลำน้ำสาขาของ แม่ปิง/เจ้าพระยา ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 6 มิ.ย. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดอนปิน ตำบล แม่เหียง อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2538 อายุฝาย 30 หน่วยงานรับผิดชอบ - ออกแบบเอง

พิกัดฝาย			
X(UTM)	495176	Y(UTM)	2071451
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายสันมน	ความสูงสันฝาย : 1.0 เมตร	ความยาวสันฝาย : 3.5 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : ไม่มี	ชนิดบานประตู : -	ขนาด (กว้าง*สูง) : -	จำนวน : - ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี			
ระบบส่งน้ำ : ไม่มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร	ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2568	ซ่อมแซมฝาย	เทศบาลตำบลแม่เหียง	

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input checked="" type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ		สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
	<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 17.72 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 25.55 กิโลเมตร</p> <p>LC = 12.78 กิโลเมตร</p> <p>H = 970 เมตร</p> <p>s = 0.04</p> <p>c = 0.45</p> <p>l = 37.08 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 82.2 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ฝายคอนกรีตเก่าก่อสร้างมานาน วางกันน้ำแม่เหียะที่ไหลผ่านชุมชนมีการทำเป็นผนังคอนกรีตสูง มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : สภาพปกติ ไม่มีความเสียหายเชิงโครงสร้าง สามารถใช้งานได้ แต่มีขยะในลำน้ำ ส่วนเหนือน้ำ : สภาพปกติ ไม่มีความเสียหายเชิงโครงสร้าง สามารถใช้งานได้ แต่มีขยะในลำน้ำ ส่วนควบคุมน้ำ : ฝายน้ำล้นคอนกรีตรูปแบบฝายสันมน เป็นฝายขนาดเล็ก ไม่มีความเสียหายเชิงโครงสร้าง สามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : สามารถใช้งานได้ แต่มีการสะสมของตะกอน ส่วน Protection ท้ายน้ำ : มีสภาพปกติไม่มีความเสียหาย สามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : ไม่มีระบบส่งน้ำ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : เนื่องจากลำน้ำแม่เหียะไหลผ่านชุมชนแออัด ทำให้มีขยะ และสิ่งปฏิกูลในลำน้ำ อีกทั้งมีตะกอนที่ค่อยๆสะสม</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>ฝายคอนกรีตเก่าที่ก่อสร้างกันลำน้ำแม่เหียะยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่สภาพพื้นที่โดยรอบพบปัญหาขยะ สิ่งปฏิกูล และการสะสมของตะกอนในลำน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะยาว ดังนั้นจึงควรมีการจัดทำมาตรการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในลำน้ำอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการส่งเสริมความร่วมมือจากชุมชนเพื่อลดการทิ้งของเสียลงแหล่งน้ำ ควบคู่ไปกับการดำเนินการขุดลอกตะกอนเป็นระยะเพื่อป้องกันการตื้นเขิน นอกจากนี้ควรกำหนดแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างฝายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และเสริมมาตรการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในบริเวณท้ายน้ำหากพบความเสื่อมสภาพ ทั้งนี้การจัดการในลักษณะดังกล่าวจะช่วยคงสมรรถนะของฝายและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในลำน้ำควบคู่กันไป</p>