



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM011000601

ชื่อฝาย บ้านวังสิงห์คำ ชื่อลำน้ำ แม่ชาน้อย ลำน้ำสาขาของ ปิง/เจ้าพระยา ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง วันที่สำรวจ 30 เม.ย. 68  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 วังสิงห์คำ ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2545 อายุฝาย 23 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน ใช้แบบมาตรฐาน : มข.2527

พิกัดฝาย

X(UTM)	497542	Y(UTM)	2068452
--------	--------	--------	---------

ลักษณะทั่วไป

ประเภทของสันฝาย : ฝายประตูระบาย	ความสูงสันฝาย : 2.0 เมตร	ความยาวสันฝาย : 6.0 เมตร
ประตูระบายน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.5*1.5
อาคารบังคับน้ำ : มี		จำนวน : 3 ชุด
ระบบส่งน้ำ : มี	ลักษณะคลอง : คลองดิน	ขนาดท้องคลองกว้าง : 1.5 เมตร
		ความยาวประมาณ : 5.0 กิโลเมตรเมตร

ข้อมูลประวัติการซ่อม

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)

1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
			

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
<p><u>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</u></p> <p>A = 1.4 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 1.84 กิโลเมตร</p> <p>LC = 0.92 กิโลเมตร</p> <p>H = 0.33 เมตร</p> <p>s = 0</p> <p>c = 0.5</p> <p>I = 29.44 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 5.71 ลบ.ม./วินาที</p> 	<p><u>สภาพโดยรวมของฝาย</u></p> <p>ฝายประเภทประตูระบายน้ำคลองแม่ข่าน้อย มีสภาพแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : มีการทำกำแพงกันดินเนื่องจากไหลผ่านชุมชนและก่อสร้างเป็นถนน มีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ ส่วนเหนือน้ำ : มีการทำกำแพงกันดินเนื่องจากไหลผ่านชุมชนและก่อสร้างเป็นถนน มีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ ส่วนควมคุมน้ำ : บานประตูน้ำและเครื่องกว้านคันชัก สามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : มีการทำกำแพงกันดินเนื่องจากไหลผ่านชุมชนและก่อสร้างเป็นถนน มีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : มีการทำกำแพงกันดินเนื่องจากไหลผ่านชุมชนและก่อสร้างเป็นถนน มีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : สามารถใช้งานได้ มีตะกอนสะสมปริมาณปานกลาง มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย</p> <p><u>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</u></p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหของฝายประตูระบายน้ำคลองแม่ข่าน้อย ควรดำเนินการดังนี้ ฝายด้าน Protection เหนือน้ำและท้ายน้ำควรได้รับการตรวจสอบความมั่นคงของกำแพงกันดินเป็นประจำ พร้อมซ่อมแซมหากพบรอยแตกกร้าวหรือการกัดเซาะ เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ส่วนบานประตูน้ำและเครื่องกว้านคันชักควรบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ระบบส่งน้ำและลำคลองควรทำความสะอาดจากตะกอนและวัชพืชสะสมอย่างเหมาะสม และควรขุดลอกตะกอนหน้าฝายเป็นระยะ</p> <p>เพื่อรักษาความสามารถในการรองรับน้ำและป้องกันการเพิ่มระดับน้ำบริเวณฝายโดยรวม การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยคงประสิทธิภาพการระบายน้ำและความมั่นคงของโครงสร้างฝายอย่างยั่งยืน</p>