



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM051100402

ชื่อฝาย แม่โป่ง 2 ชื่อลำน้ำ น้ำแม่โป่ง ลำน้ำสาขาของ แม่กวาง/ปิง ประเภทลำน้ำ แม่น้ำสาขา วันที่สำรวจ 1 พ.ค. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ม่วงโตน ตำบล แม่ฮ้อยเงิน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2555 อายุฝาย 13 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน ใช้แบบมาตรฐาน : กรมชลประทาน มข.27

พิกัดฝาย			
X(UTM)	515305	Y(UTM)	2078217
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกรตรง	ความสูงสันฝาย : 2.2 เมตร	ความยาวสันฝาย : 6.0 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : ไม่มี	ชนิดบานประตู : -	ขนาด (กว้าง*สูง) : -	จำนวน : - ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : มี	แบบเปิด : ฝั้งซ้าย	ชนิดบานประตู : -	ชนิดเครื่องยกบาน :-
ระบบส่งน้ำ : มี	ลักษณะคลอง : -	ขนาดท้องคลองกว้าง : 1.5 เมตร	ความยาวประมาณ : 1.5 กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือหน้า : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือหน้า : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีมาก	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 52.6 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 91.1 กิโลเมตร</p> <p>LC = 45.55 กิโลเมตร</p> <p>H = 380 เมตร</p> <p>s = 0</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 10.58 ลบ.ม./วินาที</p> 	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ฝายคอนกรีตก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 มีอายุ 13 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ใช้งานได้มีสภาพปกติ ส่วนเหนือน้ำ : ใช้งานได้มีสภาพปกติ ส่วนควบคุมน้ำ : ฝายคอนกรีตมีสภาพปกติ ไม่มีความเสียหายจากการทรุดตัว เคลื่อนตัว หรือรั่วซึมได้ฝายสามารถใช้งานได้ปกติ ส่วนท้ายน้ำ :</p> <p>สภาพส่วนท้ายน้ำทั้งพื้นและลาดด้านข้างสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่มีความเสียหาย ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มีความเสียหายมีสภาพปกติ สามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : สามารถใช้งานได้ปกติ ไม่มีความเสียหาย มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ปริมาณตะกอนสะสมน้อย</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>ฝายคอนกรีตกันล้นน้ำพร้อมระบบส่งน้ำยังคงมีสภาพแข็งแรง สามารถระบายน้ำได้ดี และเป็นโครงสร้างที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่ โดยมีการตรวจวัดคอนกรีตเพื่อเพิ่มความทนทาน อย่างไรก็ตาม บริเวณเสาตอม่อที่ใช้กันล้นน้ำไม่มีการติดตั้งบานประตู ทำให้ชุมชนต้องนำไม้มาเสียบเพื่อทค้ำน้ำ</p> <p>ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกและลดประสิทธิภาพในการควบคุมการไหลของน้ำ แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม คือ ควรพิจารณาติดตั้งบานประตูน้ำที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ควบคุมปริมาณการทค้ำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของฝายในระยะยาว</p>