



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM080200201

ชื่อฝาย เหมืองยาว ชื่อลำน้ำ แม่แพะ ลำน้ำสาขาของ สะเมิง/แม่ขาน ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 22 ก.ค. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แม่แพะ ตำบล สะเมิงเหนือ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2562 อายุฝาย 6 หน่วยงานรับผิดชอบ ออกแบบเอง
 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ

พิกัดฝาย			
X(UTM)	469304	Y(UTM)	2100178

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง	ความสูงสันฝาย : 1.2 เมตร	ความยาวสันฝาย : 10.0 เมตร	
ประตูระบายน้ำ : มี ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.2*1.0	จำนวน : 2 ชุด	ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : มี			
ระบบส่งน้ำ : มี ลักษณะคลอง : คลองตาดคอนกรีต	ขนาดท้องคลองกว้าง : 0.60 เมตร	ความยาวประมาณ : 1.0 กิโลเมตร	
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2566	ขุดลอกดินสไลด์	สำนักงานเทศบาลตำบลสะเมิงใต้	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ

ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย

A = 6.75 ตารางกิโลเมตร

L = 9.51 กิโลเมตร

LC = 4.76 กิโลเมตร

H = 385 เมตร

s = 0.04

c = 0.2

I = 114.76 มิลลิเมตร/ชั่วโมง

Return period = 100 ปี

อัตราการไหลสูงสุด = 43.09 ลบ.ม./วินาที



สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

สภาพโดยรวมของฝาย

ฝายเหมืองยาววางกันลำน้ำแม่แพะ มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ :

พื้นและลาดด้านข้าง ไม่มีความเสียหาย มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย สามารถใช้งานได้

ส่วนเหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้าง ไม่พบความเสียหายจากการแตกร้า

มีตะกอนสะสมปริมาณปานกลาง สามารถใช้งานได้ ส่วนควมคุมน้ำ :

โครงสร้างคอนกรีตส่วนสันฝายและกำแพงข้าง ไม่พบเจอความเสียหาย สามารถใช้งานได้

ส่วนท้ายน้ำ : มีการคาดผิวคอนกรีตส่วนพื้นและลาดด้านข้าง พื้นตะเข้

ไม่พบเจอความเสียหายส่วนท้ายน้ำ สามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ :

พื้นและลาดด้านข้างเป็นลำเหมืองดินไม่มีการคาดผิวคอนกรีต

ไม่พบเจอความเสียหายจากการแตกร้า ทรุดตัว สามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ :

รางคอนกรีตรูปตัวยูไม่พบเจอส่วนที่แตกร้า หรือรั่วซึม สามารถใช้งานได้

มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ตะกอนสะสมหน้าฝายปริมาณปานกลาง

แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น

ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพคงทนแข็งแรง ระบบส่งน้ำที่เป็นรางคอนกรีตตัวยู

ออกแบบให้สามารถระบายน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยบานประตูควบคุม

ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ยังมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม

ควรดำเนินการขุดลอกตะกอนอย่างสม่ำเสมอทั้งในรางคอนกรีตและท่อลอด

เพื่อคงประสิทธิภาพการระบายน้ำและยืดอายุการใช้งานของฝาย.