



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM080200504

ชื่อฝาย ไต้งบ้านห่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ปีก
ชื่อลำน้ำ แม่ป๋อก
ตำบล สะเมิงเหนือ
ลำน้ำสาขาของ สะเมิง/แม่ขาน
อำเภอ สะเมิง
ประเภทลำน้ำ ลำห้วย
จังหวัด เชียงใหม่
วันที่สำรวจ 16 ก.ค. 68
หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ
ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2535
อายุฝาย 33
ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ใช้งบของ : สภาตำบล

พิกัดฝาย			
X(UTM)	473484	Y(UTM)	2092396
ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายสันมน		ความสูงสันฝาย : 1.6 เมตร	ความยาวสันฝาย : 8.0 เมตร
ประตูระบายน้ำ : มี ชนิดบานประตู : บานตรง		ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.5*0.5	จำนวน : 1 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : มี			
ระบบส่งน้ำ : มี ลักษณะคลอง : คลองดิน		ขนาดท้องคลองกว้าง : 0.50 เมตร	ความยาวประมาณ : 1.0 กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2568	มีการปรับปรุงฝายโดยการทำเป็นพนังหินเรียง (Gabion) ป้องกันการกัดเซาะ	องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
		 	
3. ส่วนควบคุมน้ำ : ☐ ใช้งานได้ดี ☒ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
 			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	6. ระบบส่งน้ำ : ☒ ใช้งานได้ดี ☐ ปานกลาง ☐ ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			

