



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่



รหัสฝายที่ : WCM080300606

ชื่อฝาย ฝายห้วยทรายขาว ชื่อลำน้ำ แม่สาบ ลำน้ำสาขาของ สะเมิง/แม่ขาน ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 8 ก.ค. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ชุนสาบ ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2535 อายุฝาย 33 หน่วยงานรับผิดชอบ
 ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ใช้งบของ : สภาตำบล
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ

| พิกัดฝาย | | | |
|----------|--------|--------|---------|
| X(UTM) | 465458 | Y(UTM) | 2102115 |

| ลักษณะทั่วไป | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง | ความสูงสันฝาย : 1.2 เมตร | ความยาวสันฝาย : 15.0 เมตร | |
| ประตูดระบายน้ำ : มี บานตรง | ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.2*1.5 | จำนวน : 2 ชุด | ชนิดเครื่องยกบาน : - |
| อาคารบังคับน้ำ : มี | | | |
| ระบบส่งน้ำ : มี | ลักษณะคลอง : คลองดิน | ขนาดท้องคลองกว้าง : 0.50 เมตร | ความยาวประมาณ : ระยะ 30 เมตร เป็นรางคอนกรีตด้วย และ 1.0 กิโลเมตร เป็นลำเหมืองดิน กิโลเมตรเมตร |

| ข้อมูลประวัติการซ่อม | | | |
|----------------------|------------|----------|----------|
| ปี พ.ศ. | รายการซ่อม | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
| - | - | - | - |

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

| สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element) | | | |
|---|---|--|-------------|
| 1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีมาก | 2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีมาก |
|  |  |  | |
| 3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | | 4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย |
|  |  | | |
| 5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีปานกลาง | 6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย |
| | |  | |

| พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ | สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น |
|--|--|
| <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 11.92 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 20.64 กิโลเมตร</p> <p>LC = 10.32 กิโลเมตร</p> <p>H = 520 เมตร</p> <p>s = 0.03</p> <p>c = 0.2</p> <p>I = 65.6 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 43.49 ลบ.ม./วินาที</p>  | <p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ฝายกั้นลำห้วยขุนสาบเป็นฝายต้นน้ำ มีอายุฝายประมาณ 30-35 ปี พร้อมระบบส่งน้ำ มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างไม่มีการลาดผิว เป็นพื้นผิวธรรมชาติ มีการสะสมของตะกอนปริมาณมาก ส่วนเหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างไม่มีการลาดผิว เป็นพื้นผิวธรรมชาติ มีตะกอนสะสมปริมาณมาก ส่วนควบคุมน้ำ : ฝายมีความแข็งแรง ไม่มีส่วนที่เสียหายจนส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง สามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : สามารถใช้งานได้ ไม่มีความเสียหาย มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มีความเสียหายยังสามารถใช้งานได้ มีตะกอนสะสมปริมาณปานกลาง ระบบส่งน้ำ : ลำเหมืองสามารถใช้งานได้ ไม่พบเจอความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : มีตะกอนสะสมหน้าฝายปริมาณมาก</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>โครงสร้างฝายยังมีความแข็งแรง ไม่พบเจอส่วนที่เสียหาย แต่เนื่องจากเป็นฝายต้นน้ำ จึงทำให้มีการสะสมของตะกอนปริมาณมากที่บริเวณหน้าฝาย ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร จึงควรมีการขุดลอกตะกอนออกเป็นระยะ</p> |