



การตรวจสอบสภาพฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝาย ในจังหวัดเชียงใหม่




รหัสฝายที่ : WCM120101101

ชื่อฝาย เขื่อนร่อง 1 ชื่อลำน้ำ เหมืองร่อง ลำน้ำสาขาของ ปิง/เจ้าพระยา ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง วันที่สำรวจ 7 ก.ค. 68
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ศาลา ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2535 อายุฝาย 33 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลยุหว่า ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ใช้งบของ : ใช้งบแบบมาตรฐาน :
 มข.2527

พิกัดฝาย			
X(UTM)	487660	Y(UTM)	2058308

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง	ความสูงสันฝาย : 1.0 เมตร	ความยาวสันฝาย : 6.0 เมตร	
ประตูปรับน้ำ : มี	ชนิดบานประตู : บานตรง	ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.5*1.0	จำนวน : 3 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : มี			
ระบบส่งน้ำ : มี	ลักษณะคลอง : คลองดิน	ขนาดท้องคลองกว้าง : 0.5 เมตร	ความยาวประมาณ : 2.0 กิโลเมตรเมตร
ข้อมูลประวัติการซ่อม			
ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย			
สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย	4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย
		 	
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	<input type="checkbox"/> ตะกอนมีน้อย
			

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
<p><u>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</u></p> <p>A = 0.84 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 1.6 กิโลเมตร</p> <p>LC = 0.8 กิโลเมตร</p> <p>H = 0.29 เมตร</p> <p>s = 0</p> <p>c = 0.2</p> <p>l = 44.91 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 2.11 ลบ.ม./วินาที</p> 	<p><u>สภาพโดยรวมของฝาย</u></p> <p>ฝายมาตรฐาน มข.2527 เป็นฝายวางกั้นลำเหมือง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2535 มีอายุ 33 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ตรวจประเมินสภาพ ไม่พบเจอความเสียหาย สามารถใช้งานได้ ส่วนเหนือน้ำ :</p> <p>ตรวจประเมินแล้วไม่พบเจอความเสียหาย แต่มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย สามารถใช้งานได้ ส่วนควบคุมน้ำ : ตัวฝายและกำแพงข้างรวมทั้งส่วนอื่นๆ ไม่พบเจอความเสียหาย สามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : ไม่มีความเสียหาย มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย แต่สามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างที่เป็นลำน้ำเดิม ไม่พบเจอความเสียหายจากการทรุดตัว หรือเคลื่อนตัว มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย สามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : ไม่พบเจอความเสียหาย มีตะกอนสะสมปริมาณน้อยในลำเหมือง สามารถใช้งานได้ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ตะกอนสะสมหน้าฝายปริมาณน้อย</p> <p><u>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</u></p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาของฝายคอนกรีตมาตรฐานชนิด มข.2527 ควรดำเนินการ ตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้างฝายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในระยะยาว รวมถึงการ ขุดลอกตะกอนและวัชพืชในลำน้ำและระบบส่งน้ำ เป็นระยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการกระจายน้ำ นอกจากนี้ ควรปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบเปิด ให้มีการเสริมความแข็งแรงของคันเหมืองหรือคานคิ้วบางช่วงที่เสี่ยงต่อการพังทลาย เพื่อให้การส่งน้ำเพื่อการเกษตรมีความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการ กำหนดมาตรการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง โดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก เพื่อรักษาความมั่นคงของโครงสร้างและพื้นที่เกษตรกรรมที่พึ่งพาฝายแห่งนี้</p>