








ชื่อฝาย ยาวใต้ ชื่อลำน้ำ แม่โท ลำน้ำสาขาของ แม่เว/แม่น้ำจาง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 22 พ.ค. 66  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แม่ไทย ตำบล บ้านบอม อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2535 อายุฝาย 29 หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.บ้านบอม ใช้แบบมาตรฐาน : มข.2527

| พิกัดฝาย                                    |                               |                                   |                      |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| X(UTM)                                      | 554602                        | Y(UTM)                            | 1994816              |
| ลักษณะทั่วไป                                |                               |                                   |                      |
| ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง               | ความสูงสันฝาย : 1.00 เมตร     | ความยาวสันฝาย : 10.00 เมตร        |                      |
| ประตูระบายน้ำ : มี ชนิดบานประตู : บานตรง    | ขนาด (กว้าง*สูง) : 2.00*1.00  | จำนวน : 1 ชุด                     | ชนิดเครื่องยกบาน : - |
| อาคารบังคับน้ำ : มี                         |                               |                                   |                      |
| ระบบส่งน้ำ : มี ลักษณะคลอง : คลองตาดคอนกรีต | ขนาดท้องคลองกว้าง : 0.50 เมตร | ความยาวประมาณ : 4.00 กิโลเมตรเมตร |                      |
| ข้อมูลประวัติการซ่อม                        |                               |                                   |                      |
| ปี พ.ศ.                                     | รายการซ่อม                    | หน่วยงาน                          | หมายเหตุ             |
|   |                               |                                   |                      |

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

| สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม      | ตะกอนมีมาก  | 2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม           | ตะกอนมีมาก  |
|    |   |   |   |
| 3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม |   | 4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย   |
|    |  |   |  |
| 5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม       | ตะกอนมีปานกลาง  | 6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม  | ตะกอนมีน้อย   |
|   |   |   |   |

| พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ  | สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น  |
|---|--|
|  <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย<br/>                     A = 17.49 ตารางกิโลเมตร<br/>                     L = 15.81 กิโลเมตร<br/>                     LC = 7.9 กิโลเมตร<br/>                     H = 500 เมตร<br/>                     s = 0.03<br/>                     c = 0.1<br/>                     I = 50 มิลลิเมตร/ชั่วโมง<br/>                     Return period = 100 ปี<br/>                     อัตราการไหลสูงสุด = 24.31 ลบ.ม./วินาที</p> | <p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b><br/>                     เป็นฝาย มข.2527 มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนควบคุมน้ำ ส่วนท้ายน้ำ และระบบส่งน้ำ มีสภาพดังนี้<br/>                     ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะ และแตกร้าวน้อย โดยรวมสามารถใช้งานได้ มีวัชพืชขึ้นน้อย มีการก่อบปิดประตูระบายน้ำทำให้ไม่สามารถระบายตะกอนหน้าฝายได้<br/>                     ส่วนท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะ และแตกร้าวน้อย<br/>                     สภาพโดยรวมปกติสามารถใช้งานได้มีวัชพืชขึ้นน้อย<br/>                     ระบบส่งน้ำ : สภาพโดยรวมปกติสามารถใช้งานได้มีวัชพืชขึ้นน้อย</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b><br/>                     ตัวฝายโดยรวมมีสภาพยังพอใช้งานได้แต่เนื่องจากเป็นฝายที่ค่อนข้างเก่ามีการทรุดโทรมตามกาลเวลาไม่เหมาะกับการปรับปรุงซ่อมแซมสามารถใช้งานได้จนกว่าจะหมดสภาพ ควรวางแผนการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสมของพื้นที่</p> |