



ชื่อฝาย นายสวัสดิ์      ชื่อลำน้ำ ห้วยแม่ลาน      ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำยม      ประเภทลำน้ำ แม่น้ำสาขา      วันที่สำรวจ 13 มิ.ย. 68  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่หีด      ตำบล บ้านปิน      อำเภอ ลอง      จังหวัด แพร่  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2568      อายุฝาย -      หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.บ้านปิน      ออกแบบเอง


พิกัดฝาย			
X(UTM)	588951	Y(UTM)	2011824

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : อื่นๆ	ความสูงสันฝาย : - เมตร	ความยาวสันฝาย : - เมตร	
ประตูระบายน้ำ : ไม่มี	ชนิดบานประตู : -	ขนาด (กว้าง*สูง) : -	จำนวน : - ชุด      ชนิดเครื่องยกบาน : -
อาคารบังคับน้ำ : มี			
ระบบส่งน้ำ : มี	ลักษณะคลอง : คลองดิน	ขนาดท้องคลองกว้าง : 1.2 เมตร	ความยาวประมาณ : 0.5 กิโลเมตร

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีปานกลาง

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
 <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 9.09 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 16.98 กิโลเมตร</p> <p>LC = 8.49 กิโลเมตร</p> <p>H = 550 เมตร</p> <p>s = 0.03</p> <p>c = 0.2</p> <p>I = 60.2 มิลลิเมตร/ชั่วโมง</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 30.41 ลบ.ม./วินาที</p>	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ก่อสร้างทดแทนฝายเดิม)</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ก่อสร้างทดแทนฝายเดิม)</p>