


พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 60.19 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 148.81 กิโลเมตร</p> <p>LC = 74.4 กิโลเมตร</p> <p>H = 800 เมตร</p> <p>s = 0.01</p> <p>Return period = 50 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 256.11 ลบ.ม./วินาที</p> 	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>ฝายนาบงใต้เป็นฝายหินที่วางกันลำน้ำแม่ต้า ก่อสร้างเมื่อราวปี พ.ศ.2530 มีอายุประมาณ 38 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างสภาพปกติ ไม่เจอความเสียหาย แต่มีตะกอนสะสมปริมาณปานกลาง สามารถใช้งานได้ ส่วนเหนือน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างไม่พบเจอความเสียหาย แต่มีตะกอนสะสมปริมาณปานกลาง สามารถใช้งานได้ ส่วนควบคุมน้ำ : โครงสร้างของฝายหินทั้งยังมีความแข็งแรง สามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : ควรปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น เนื่องจากพบเจอตะกอนสะสมปริมาณมาก และการกัดเซาะรุนแรง ส่วน Protection ท้ายน้ำ : พื้นและลาดด้านข้างไม่มีการคาดผิวคอนกรีต แต่มีตะกอนสะสมปริมาณน้อย สามารถใช้งานได้</p> <p>ระบบส่งน้ำ : ใช้งานได้ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ตะกอนสะสมหน้าฝายมีปริมาณมากเนื่องจากเป็นฝายต้นน้ำ</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>แนวทางการแก้ไขฝายนาบงใต้</p> <p>ควรปรับปรุงสภาพท้ายน้ำที่มีการกัดเซาะรุนแรงและตะกอนสะสมมาก เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้าง</p> <p>ควบคู่กับการขุดลอกตะกอนหน้าฝายและเหนือน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการกักเก็บและส่งน้ำให้คงอยู่ในระยะยาว</p>