

ชื่อฝาย **ทุ่งดั่ง** ชื่อลำน้ำ **สรอย** ลำน้ำสาขาของ **แม่น้ำยม** ประเภทลำน้ำ **ลำห้วย** วันที่สำรวจ **20 มิ.ย. 68**  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ **6 บ้านแม่กระต้อม** ตำบล **ป่าสัก** อำเภอ **วังชิ้น** จังหวัด **แพร่**  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. **2548** อายุฝาย **20** หน่วยงานรับผิดชอบ **อบต.ป่าสัก** ไซ้แบบมาตรฐาน : **กรมชลประทาน**

พิกัดฝาย			
X(UTM)	551561	Y(UTM)	1967072

ลักษณะทั่วไป			
ประเภทของสันฝาย : <b>ฝายสันมน</b>	ความสูงสันฝาย : <b>3.00 เมตร</b>	ความยาวสันฝาย : <b>34.00 เมตร</b>	
ประตูระบายน้ำ : <b>มี</b> ชนิดบานประตู : <b>บานตรง</b>	ขนาด (กว้าง*สูง) : <b>1.50*1.50</b>	จำนวน : <b>3 ชุด</b> ชนิดเครื่องยกบาน : <b>เครื่องกว้านคันชัก</b>	
อาคารบังคับน้ำ : <b>มี</b>			
ระบบส่งน้ำ : <b>มี</b> ลักษณะคลอง : <b>คลองตาดคอนกรีต</b>	ขนาดท้องคลองกว้าง : <b>1.50*2.00 เมตร</b>	ความยาวประมาณ : <b>มากกว่า 5 กิโลเมตร กิโลเมตรเมตร</b>	

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2568	ก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต	กรมชลประทาน	

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)			
1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
<p><b>พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ</b></p> <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 153.05 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 180.91 กิโลเมตร</p> <p>LC = 90.46 กิโลเมตร</p> <p>H = 950 เมตร</p> <p>s = 0.01</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 453.33 ลบ.ม./วินาที</p>	<p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b></p> <p>เป็นฝายที่ก่อสร้างเมื่อปี 2538 โดยกรมทรัพยากรน้ำ ถ่ายโอนให้ อบต.ป่าสัก อายุฝาย 30 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ไม่สามารถมองเห็น ส่วนเหนือน้ำ : ปกติสามารถใช้งานได้ มีวัชพืชขึ้นน้อย ส่วนควบคุมน้ำ : ปกติสามารถใช้งานได้มีวัชพืชขึ้นน้อย ประตูระบายน้ำชำรุดควรปรับปรุง ส่วนท้ายน้ำ : ปกติสามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ปกติสามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : ปกติสามารถใช้งานได้ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : น้อย</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b></p> <p>มีสภาพโดยรวมปกติ ควรปรับปรุงประตูระบายน้ำให้สามารถใช้งานได้ และวางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม</p>