



ชื่อลำน้ำ ห้วยแม่เอิบ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ทุ่ง

เป็นสาขาของแม่น้ำ แม่จาง
ตำบล บ้านกิว อำเภอ แม่ทะ

ประเภทลำน้ำ ลำห้วย
จังหวัด ลำปาง

วันที่สำรวจ 12 พฤษภาคม 2566

พิกัดเริ่มปัญหา				พิกัดสิ้นสุดปัญหา			
X(UTM)	552738	Y(UTM)	1999733	X(UTM)	552738	Y(UTM)	1999733
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา		กว้าง (เมตร)		ลึก (เมตร)		ความชันตลิ่ง	
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา		8.00		2.00		1:2	
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา		6.00		2.00		1:1.5	
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา							
- ทางน้ำเปิด		-		-		-	
- สะพาน		-		-		ความยาวช่องตอม่อ	- เมตร
						จำนวนตอม่อ	- ช่อง
- กรณีที่ลอด	ท่อกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง		- เมตร	ยาว	- เมตร	จำนวนท่อ
	ท่อเหลี่ยม	กว้าง	2.00 เมตร	สูง	2.00 เมตร	ยาว	5.00 เมตร
- อื่นๆ		-		-		-	
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา		6.00		2.00		1:1.5	

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร

การคาดผิวของลำน้ำ ดาดผิว

วัสดุที่ใช้คาดผิวของลำน้ำ คอนกรีต

ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ น้อย

ความถี่ที่เกิดความเสียหาย 2-4 ปีครั้ง

ระดับความเสี่ยง น้อย

สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

> โดยธรรมชาติ -

> โดยมนุษย์ จาก ระบบสาธารณสุขปกศ: ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำมีขนาดเล็กเกินไประบายน้ำหลากไม่ทัน
สิ่งปฏิกูล

ระดับการกีดขวาง น้อย คิดเป็น 1-30%

หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข อบต.บ้านกิว

โดยวิธี ปรับปรุงแก้ไข ผลการดำเนินการ ไม่ได้ผล

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่มีในแผน

สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ	แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เป็นท่อลอดเหลี่ยมขนาด กว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ถูกทับเสากลางออกไป 1 ช่องเพื่อช่วยระบายน้ำ เป็นถนนภายในหมู่บ้าน อยู่บริเวณท้ายฝาย เมื่อน้ำหลากมักไหลลงข้ามถนนดังกล่าวเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณนั้น เนื่องจากท่อลอดมีขนาดเล็ก ไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ำหลาก	ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา A = 35.165 ตารางกิโลเมตร อัตราการไหลสูงสุด = 74.4 ลบ.ม./วินาที Return period = 100 ปี รื้อถอนแล้วก่อสร้างสะพาน หรือ ท่อลอดเหลี่ยมขนาด กว้าง 4.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ความลาดชันท้องน้ำ 0.0173

รูปภาพประกอบ

