



ชื่อฝาย แม่มอกโป่งผาก ชื่อลำน้ำ แม่มอก ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำยม ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 20 ธ.ค. 66
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เด่นไม้ซุง ตำบล เวียงมอก อำเภอ เถิน จังหวัด ลำปาง
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2548 อายุฝาย 18 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลเวียงมอก ใช้แบบมาตรฐาน : กรมชลประทาน

พิกัดฝาย

X(UTM)	538993	Y(UTM)	1936466
--------	--------	--------	---------

ลักษณะทั่วไป

ประเภทของสันฝาย : ฝายสันมน ความสูงสันฝาย : 2.50 เมตร ความยาวสันฝาย : 45.00 เมตร
 ประตुरบายน้ำ : มี ชนิดบานประตู : บานตรง ขนาด (กว้าง*สูง) : 1.50*1.50 จำนวน : 3 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : เครื่องกว้านคันชัก
 อาคารบังคับน้ำ : มี แบบเปิด : ฝั่งซ้าย ชนิดบานประตู : บานตรง ชนิดเครื่องยกบาน : เครื่องกว้านคันชัก
 ระบบส่งน้ำ : มี ลักษณะคลอง : คลองตาดคอนกรีต ขนาดท้องคลองกว้าง : 1.00 เมตร ความยาวประมาณ : 5.00 กิโลเมตรเมตร


ข้อมูลประวัติการซ่อม

ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)

1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทరుดโทรม	ตะกอนมีน้อย	2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	4. ส่วนท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
 		 	
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
 			

พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ	สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น
<p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 285.274 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 229.569 กิโลเมตร</p> <p>LC = 114.785 กิโลเมตร</p> <p>H = 945 เมตร</p> <p>s = 0.0041</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 278.3 ลบ.ม./วินาที</p> 	<p>สภาพโดยรวมของฝาย</p> <p>"เป็นฝาย คสล. สันมน ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเวียงมอกได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2548 มีอายุ 18 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ไม่สามารถมองเห็น ส่วนเหนือน้ำ : มีการกัดเซาะ และทรุดตัวปานกลางผนังด้านข้างขาดควรได้รับการปรับปรุง ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะตลิ่งด้านข้างขาดน้ำไหลอ้อมตัวฝายสะพานทรุดตัวพังถล่ม 1 ช่วง ควรได้รับการปรับปรุงโดยเร่งด่วนก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อส่วนควบคุมฝาย ส่วนท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะตลิ่งด้านข้างขาดน้ำไหลอ้อมตัวฝายควรได้รับการปรับปรุงโดยเร่งด่วนก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อส่วนควบคุมฝาย ส่วน Protection ท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะตลิ่งด้านข้างขาดน้ำไหลอ้อมตัวฝายควรได้รับการปรับปรุงโดยเร่งด่วนก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อส่วนควบคุมฝาย ระบบส่งน้ำ : ปกติ มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : น้อย"</p> <p>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</p> <p>ควรได้รับการปรับปรุงตลิ่งด้านข้างที่ถูกกัดเซาะโดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่วนควบคุมน้ำ</p>