



ชื่อฝาย -

ชื่อลำน้ำ ห้วยหลวง

ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำวัง

ประเภทลำน้ำ ลำห้วย

วันที่สำรวจ 3 ม.ค. 67

หมู่บ้าน หมู่ที่ 01 สันหลวง

ตำบล นาโป่ง

อำเภอ เกลิน

จังหวัด ลำปาง

ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2562

อายุฝาย 5


หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.นาโป่ง

ออกแบบเอง

| พิกัดฝาย                   |                  |                            |                                |
|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| X(UTM)                     | 518447           | Y(UTM)                     | 1950580                        |
| ลักษณะทั่วไป               |                  |                            |                                |
| ประเภทของสันฝาย : ฝายสันมน |                  | ความสูงสันฝาย : 1.50 เมตร  | ความยาวสันฝาย : 12.00 เมตร     |
| ประตูระบายน้ำ : ไม่มี      | ชนิดบานประตู : - | ขนาด (กว้าง*สูง) : -       | จำนวน : - ชุด                  |
| อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี     |                  |                            | ชนิดเครื่องยกบาน : -           |
| ระบบส่งน้ำ : ไม่มี         | ลักษณะคลอง : -   | ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร | ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร |
| ข้อมูลประวัติการซ่อม       |                  |                            |                                |
| ปี พ.ศ.                    | รายการซ่อม       | หน่วยงาน                   | หมายเหตุ                       |
|                            |                  |                            |                                |

ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

| สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม      | ตะกอนมีปานกลาง | 2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม           | ตะกอนมีปานกลาง |
|                                                    |                |                                                  |                |
| 3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย    | 4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย    |
|                                                    |                |                                                 |                |
| 5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม       | ตะกอนมีน้อย    | 6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม             |                |
|                                                    |                |                                                |                |

| พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย<br/>A = 21.183 ตารางกิโลเมตร<br/>L = 37.647 กิโลเมตร<br/>LC = 18.824 กิโลเมตร<br/>H = 410 เมตร<br/>s = 0.0109<br/>c = 0.2<br/>I = มิลลิเมตร/ชั่วโมง<br/>Return period = 100 ปี<br/>อัตราการไหลสูงสุด = 54.06 ลบ.ม./วินาที</div> | <div>สภาพโดยรวมของฝาย<br/>"เป็นฝาย คสล. ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2562 มีอายุ 5 ปี มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนเหนือน้ำ : ไม่มี ส่วนควบคุมน้ำ : ปกติโดยรวมยังสามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ : ปกติโดยรวมยังสามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : ไม่มี ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย : ปานกลาง"</div> <div>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น<br/>มีสภาพโดยรวมปกติมีการยังสามารถใช้งานได้ ควรวางแผนการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม</div> |