




ชื่อฝาย ชื่อลำน้ำ ห้วยแม่ฆาน ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำจาง ประเภทลำน้ำ ลำห้วย วันที่สำรวจ 30 พ.ค. 66  
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดอนมูล ตำบล หัวเสือ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง  
ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. อายุฝาย หน่วยงานรับผิดชอบ อบต.หัวเสือ ใช้แบบมาตรฐาน : มข.2527

| พิกัดฝาย                      |            |                               |                               |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| X(UTM)                        | 570833     | Y(UTM)                        | 2007754                       |
| ลักษณะทั่วไป                  |            |                               |                               |
| ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง |            | ความสูงสันฝาย : 1.80 เมตร     | ความยาวสันฝาย : 25.00 เมตร    |
| ประตูระบายน้ำ : ไม่มี         |            | ชนิดบานประตู : -              | ขนาด (กว้าง*สูง) : -          |
| อาคารบังคับน้ำ : มี           |            | จำนวน : - ชุด                 | ชนิดเครื่องยกบาน : -          |
| ระบบส่งน้ำ : มี               |            | ลักษณะคลอง : คลองตาดคอนกรีต   | ขนาดท้องคลองกว้าง : 0.35 เมตร |
| ข้อมูลประวัติการซ่อม          |            | ความยาวประมาณ : 1.00 กิโลเมตร |                               |
| ปี พ.ศ.                       | รายการซ่อม | หน่วยงาน                      | หมายเหตุ                      |
|                               |            |                               |                               |

## ผลการตรวจสอบสภาพฝาย

| สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม      | ตะกอนมีปานกลาง | 2. ส่วนเหนือน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม           | ตะกอนมีปานกลาง |
|                                                    |                |                                                  |                |
| 3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม |                | 4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย    |
|                                                    |                |                                                  |                |
| 5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม       |                | 6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม  | ตะกอนมีน้อย    |
|                                                    |                |                                                  |                |

| พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย</p> <p>A = 56.38 ตารางกิโลเมตร</p> <p>L = 69.38 กิโลเมตร</p> <p>LC = 34.69 กิโลเมตร</p> <p>H = 630 เมตร</p> <p>s = 0.01</p> <p>Return period = 100 ปี</p> <p>อัตราการไหลสูงสุด = 100.18 ลบ.ม./วินาที</p> | <p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b></p> <p>เป็นฝาย มข.2527 ในความรับผิดชอบของ อบต.หัวเสือได้รับโอนจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ</p> <p>สร้างทดแทนฝายเดิม เมืองค้ประกอบ และสภาพฝายดังนี้</p> <p>ส่วนเหนือน้ำ : มีฝายเดิมที่ไม่ได้รื้อถอนกีดขวางทางน้ำ</p> <p>ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะ ทรุดตัว แตกร้าว รั่ว</p> <p>และมีรูโหว่เนื่องจากมีการกัดเซาะที่ส่งผลจากฝายเดิมที่อยู่ทางด้านเหนือ</p> <p>ส่วนท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะ และทรุดตัวน้อย โดยรวมมีสภาพปกติสามารถใช้งานได้</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b></p> <p>ตัวฝายยังพอใช้งานได้แต่ควรปรับปรุงส่วนเหนือน้ำคือ รื้อถอนฝายเดิมออก</p> <p>และก่อสร้างแนวป้องกันกัดเซาะด้านเหนือน้ำทั้งส่วนพื้น และลาดด้านข้าง</p> <p>วางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสมของพื้นที่</p> |