



## แบบฟอร์มการตรวจสอบสภาพฝาย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจสอบประเมินสภาพฝายและการบริหารจัดการ  
พื้นที่เลี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดลำปาง  
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



รหัสหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0 7 0 รหัสตำบล 0 0 0 0 0 0 2 รหัสอำเภอ 0 0 0 0 0 7 รหัสจังหวัด 0 0 5 2

รหัสฝาย : WLP07020701

|                         |   |  |                       |
|-------------------------|---|--|-----------------------|
| ผู้ตรวจสอบ ที่มีมาตรฐาน | วัน/เดือน/ปี 8 กรกฎาคม 2567   | ตำแหน่ง -  | หน่วยงาน CMU          |
| ตำแหน่งที่              | ชื่อฝาย ทุ่งใหม่  | ชื่อสำนัก แม่เขียว   | สำนักงานของ แม่น้ำวัง |
| ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ.   | อายุฝาย มากกว่า 20 ปี   | <input checked="" type="checkbox"/> ออกแบบเอง <input type="checkbox"/> ใช้แบบมาตรฐาน |                       |
|                         |   | <input type="checkbox"/> ก่อสร้างเองโดยใช้แรงงานชาวบ้าน ใช้งบของ                     |                       |
| หน่วยงานรับผิดชอบ       | <input type="checkbox"/> หน่วยงานตามภารกิจ<br><input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานท้องถิ่น <input type="checkbox"/> เศษขยะตับคลังเนื้อ <input type="checkbox"/> รับถ่ายโอนมาจาก<br><input type="checkbox"/> อื่นๆ |  |                       |

### 1. ลักษณะทั่วไป

#### 1.1 ประเภทสำน้ำ

แม่น้ำสายหลัก  แม่น้ำสาขา  ลำห้วย  ลำเมือง

#### 1.2 ที่ตั้งพิกัดฝายที่ตรวจสอบ

หมู่ที่ 07 ชื่อหมู่บ้าน แม่เขียว ตำบล วังเหนือ จังหวัด ลำปาง

พิกัด X (UTM) 5 6 3 0 4 4 พิกัด Y (UTM) 2 1 1 9 4 8 6

#### 1.3 ประเภทของสันฝาย

ฝายสันมณ   ฝายให้ผลต่อง   ฝายสันกวาง   ฝายหินทึing   ฝายประตุระบายน   อื่นๆ

ความสูงสัน 1.00 เมตร ความกว้างสัน 13.00 เมตร

#### 1.4 ประตุระบายน้ำ/ระบายน้ำทราย

มี  ไม่มี  บานตรง  บานโค้ง ขนาด (กว้าง x สูง) เมตร จำนวน ชุด

ชนิดเครื่องยกบาน  มี  ไม่มี

รอกโซ่  เครื่องกวนคันชัก  เครื่องกวนม้วนลวด

#### 1.5 อาคารบังคับน้ำ

มี  ไม่มี  แบบปิด  ผังซ้าย  ผังขวา

ขนาดฝาท่อปิด เมตร ความยาวท่อ เมตร ระดับบรรทลุประตุ เมตร

แบบเปิด  ผังซ้าย  ผังขวา

บานประตุ  มี  ไม่มี

บานตรง  บานโค้ง ขนาด (กว้าง x สูง) เมตร จำนวน ชุด

ชนิดเครื่องยกบาน  มี  ไม่มี

รอกโซ่  เครื่องกวนคันชัก  เครื่องกวนม้วนลวด

#### 1.6 พื้นที่รับประไปชน ประมาณ ไร่ อุปโภคบริโภค การเกษตร

### 2. ระบบส่งน้ำ

ระบบส่งน้ำ  มี  ไม่มี  ลักษณะคลอง  คลองดิน  คลองดัดค่อนกรีต

ขนาดกันคลองกว้าง 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 3.00 กิโลเมตร

### 3. ข้อมูลประวัติการซ้อม

| ปี พ.ศ. | รายการซ้อม | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|---------|------------|----------|----------|
|         |            |          |          |
|         |            |          |          |

#### 4. การตรวจสอบฝ่าย

| องค์ประกอบ  |         | ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|---|---------|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|---------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|   |         | การกัดเข้า                   | การทรุดตัว | การแตกกร้าว | สิ่งกีดขวาง | รูโพรง | การร้าว | การเคลื่อนตัว | การระabayน้ำ | ต้นไม้/วัชพืช | ขนาดความเสียหาย |
| 3.3.2 กำแพงข้าง   | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
|   | น้อย    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | ปานกลาง |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | มาก     |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 3.3.3 ประดูระบายน้ำ<br>เฉพาะทั่วบ้าน  | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
|   | น้อย    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | ปานกลาง |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | มาก     |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 3.3.4 ประดู<br>ระบายน้ำเคลื่อน<br>กล/อุปกรณ์  | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
|   | น้อย    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | ปานกลาง |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | มาก     |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 3.3.5 ท่อนกันน้ำและ<br>ร่องบาน  | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
|   | น้อย    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | ปานกลาง |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | มาก     |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 3.4 แหงสลายพลัง<br>งานน้ำปลายทางเท  | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
|   | น้อย    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | ปานกลาง |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | มาก     |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 3.5 สะพาน   | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
|   | น้อย    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | ปานกลาง |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
|   | มาก     |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 4. ส่วนท้ายน้ำ (Downstream Concrete Section) <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ควรปรับปรุง <input checked="" type="checkbox"/> ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่ |         |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 4.1 พื้น (floor)  | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
| ตะกอน   | น้อย    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| <input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> น้อย  | ปานกลาง | ✓                            | ✓          | ✓           | ✓           | ✓      | ✓       |               |              |               |                 |
| <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> มาก   | มาก     |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 4.2 ลาดด้านข้าง   | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
| น้อย  |         |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| ปานกลาง   | ✓       | ✓                            | ✓          | ✓           | ✓           | ✓      | ✓       |               |              |               |                 |
| มาก   |         |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| 4.3 พื้นตะเข็บ  | ปกติ    |                              |            |             |             |        |         |               |              |               | อ่นฯ            |
| น้อย  |         |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| ปานกลาง   |         |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |
| มาก   |         |                              |            |             |             |        |         |               |              |               |                 |

| องค์ประกอบ   |         | ผลการตรวจสอบสภาพฝายด้วยสายตา |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
|--|---------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------|---------|---------------|-------------|---------------|--|
|  |         | การกัดเข้า                   | การทุบตัว | การแตกกร้าว | สิ่งกีดขวาง | รูโพรง | การร้าว | การเคลื่อนตัว | การระบายน้ำ | ต้นไม้/วัชพืช | ขนาดความเสียหาย  |
| 4.4 แมงปะทะด้านท้ายน้ำ   | ปกติ    |                              |           |             |             |        |         |               |             |               | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี<br><input type="checkbox"/> ม่องไม้เห็น<br>ลื่นๆ |
|  | น้อย    |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
|  | ปานกลาง |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
|  | มาก     |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| 5. ส่วน Protection ท้ายน้ำ (Downstream Protection Section) <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ควรปรับปรุง <input type="checkbox"/> ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่ |         |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| 5.1 พื้น (floor)   | ปกติ    |                              |           |             |             |        |         |               |             |               | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี<br><input type="checkbox"/> ม่องไม้เห็น<br>ลื่นๆ |
| ตะกอน  | น้อย    |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> น้อย  | ปานกลาง |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> มาก   | มาก     |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| 5.2 ลาดด้านข้าง  | ปกติ    |                              |           |             |             |        |         |               |             |               | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี<br><input type="checkbox"/> ม่องไม้เห็น<br>ลื่นๆ |
|  | น้อย    |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
|  | ปานกลาง |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
|  | มาก     |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| 6. ระบบส่งน้ำ <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ <input type="checkbox"/> ควรปรับปรุง <input type="checkbox"/> ควรรื้อถอนก่อสร้างใหม่                                   |         |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| 6.1 พื้น (floor)   | ปกติ    | ✓                            | ✓         | ✓           | ✓           | ✓      | ✓       | ✓             | ✓           |               | <input type="checkbox"/> ไม่มี<br><input type="checkbox"/> ม่องไม้เห็น<br>ลื่นๆ            |
| ตะกอน  | น้อย    |                              |           |             |             |        |         |               |             | ✓             |  |
| <input type="checkbox"/> ปกติ <input checked="" type="checkbox"/> น้อย   | ปานกลาง |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> มาก  | มาก     |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| 6.2 ลาดด้านข้าง  | ปกติ    | ✓                            | ✓         | ✓           | ✓           | ✓      | ✓       | ✓             | ✓           |               | <input type="checkbox"/> ไม่มี<br><input type="checkbox"/> ม่องไม้เห็น<br>ลื่นๆ            |
|  | น้อย    |                              |           |             |             |        |         |               |             | ✓             |  |
|  | ปานกลาง |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
|  | มาก     |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
| 6.3 ประดูน้ำ/ปากคลอง   | ปกติ    |                              |           |             |             |        |         |               |             |               | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี<br><input type="checkbox"/> ม่องไม้เห็น<br>ลื่นๆ |
|  | น้อย    |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
|  | ปานกลาง |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |
|  | มาก     |                              |           |             |             |        |         |               |             |               |  |

### 5. แผนการดำเนินการแก้ไขของหน่วยงาน

- อุยในแผน ..... ปี ลักษณะโครงการ ..... งบประมาณ ..... บาท
- ได้รับงบประมาณแล้ว ..... บาท ลักษณะโครงการ ..... บาท
- กำลังปรับปรุงหรือก่อสร้าง .....  ยังไม่ในแผน


### 6. ความเห็นและขอสังเกตเพิ่มเติม

## 7. รูปประกอบ

1. สวน Protection เหนือน้ำ

2. สวนเหนือน้ำ

3. สวนควบคุม



4. สวนท้ายน้ำ



5. สวน Protection ท้ายน้ำ

6. ระบบส่งน้ำ

