



ชื่อฝาย ม่วงแงว ชื่อลำน้ำ แม่ต๋อย ลำน้ำสาขาของ แม่น้ำวัง ประเภทลำน้ำ แม่น้ำสาขา วันที่สำรวจ 15 ส.ค. 67  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ม่วงแงว ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง  
 ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2550 อายุฝาย 17 หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ใช้แบบมาตรฐาน : กรมทรัพยากรน้ำ

| พิกัดฝาย |        |        |         |
|----------|--------|--------|---------|
| X(UTM)   | 548680 | Y(UTM) | 2022928 |

**ลักษณะทั่วไป**



ประเภทของสันฝาย : ฝายประตुरะบาย ความสูงสันฝาย : 4.00 เมตร ความยาวสันฝาย : 40.50 เมตร  
 ประตुरะบายน้ำ : มี ชนิดบานประตู : บานตรง ขนาด (กว้าง\*สูง) : 6.00\*4.00 จำนวน : 6 ชุด ชนิดเครื่องยกบาน : เครื่องกว้านม้วนลวด  
 อาคารบังคับน้ำ : ไม่มี  
 ระบบส่งน้ำ : ไม่มี ลักษณะคลอง : - ขนาดท้องคลองกว้าง : - เมตร ความยาวประมาณ : - กิโลเมตรเมตร

**ข้อมูลประวัติการซ่อม**


| ปี พ.ศ. | รายการซ่อม      | หน่วยงาน          | หมายเหตุ |
|---------|-----------------|-------------------|----------|
| 2550    | ปรับปรุงซ่อมแซม | กรมทรัพยากรน้ำ    |          |
| 2566    | เปลี่ยนลวดสลิง  | เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว |          |

**ผลการตรวจสอบสภาพฝาย**

**สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย   | 2. ส่วนเหนือน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม | ตะกอนมีน้อย   |
|    |  |    |  |
| 3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม       | ตะกอนมีน้อย   | 4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม  | ตะกอนมีมาก  |
|    |  |    |  |
| 5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม  | ตะกอนมีน้อย   | 6. ระบบส่งน้ำ : <input type="checkbox"/> ใช้งานได้ดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม              |   |
|    |   |  |   |

**พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ**

|   |   |
|---|---|
|  <p>ชื่อพื้นที่รับน้ำของฝาย<br/>                 A = 928.97 ตารางกิโลเมตร<br/>                 L = 2185.575 กิโลเมตร<br/>                 LC = 1092.788 กิโลเมตร<br/>                 H = 1020 เมตร<br/>                 s = 0.0005<br/>                 Return period = 100 ปี<br/>                 อัตราการไหลสูงสุด = 585.66 ลบ.ม./วินาที</p> | <p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b></p> <p>เป็นฝาย คสล. สันมน ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว<br/>                 ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทรัพยากรน้ำก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2547 มีอายุมากกว่า 17 ปี<br/>                 มีสภาพในแต่ละส่วนดังนี้ ส่วน Protection เหนือน้ำ : ไม่สามารถมองเห็น ส่วนเหนือน้ำ :<br/>                 ปกติสามารถใช้งานได้ ส่วนควบคุมน้ำ : ปกติสามารถใช้งานได้ ส่วนท้ายน้ำ :<br/>                 ปกติสามารถใช้งานได้ ส่วน Protection ท้ายน้ำ : มีการกัดเซาะ<br/>                 และทรุดตัวน้อยโดยรวมปกติสามารถใช้งานได้ ระบบส่งน้ำ : ไม่มี มีสภาพตะกอนหน้าฝาย :<br/>                 น้อย</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b></p> <p>มีสภาพโดยรวมปกติ ควรวางมาตรการขุดลอก และกำจัดวัชพืชตามเวลาที่เหมาะสม</p> |
|---|---|